



Mynd gæti verið framsetning.
Sjá upplýsingar um upplýsingar um vörur.

LMK01801BISQE/NOPB

Hlutanúmer: **LMK01801BISQE/NOPB**
 Vörulýsing: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN
 RoHs Staða: Leiða frjáls / RoHS samhæft
 Gagnabiðð:

Framleiðandi / Vörumerki: N/A
 Skip frá: Hong Kong
 Sending vegur: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SENDU FYRIRSPURN >

Upplýsingar um vörur

Hlutanúmer	LMK01801BISQE/NOPB	Framleiðandi	N/A
Lýsing	IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN	Leiða frjáls staða / RoHS staða	Leiða frjáls / RoHS samhæft
Gögn			
Spenna - Framboð	3.15 V ~ 3.45 V	Gerð	Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer
Birgir Tæki Pakki	48-WQFN (7x7)	Röð	-
Hlutfall - Input: Output	1:8, 1:6	Pökkun	Cut Tape (CT)
Pakki / tilfelli	48-WQFN Exposed Pad	Output	LVC MOS, LVDS, LVPECL
Önnur nöfn	296-40276-1	Vinnuhitastig	-40°C ~ 85°C
Fjöldi hringrása	2	Uppsetningartegund	Surface Mount
Vöktunarnæmisstig (MSL)	3 (168 Hours)	Framleiðandi staðall leiðslutími	16 Weeks
Leiða frjáls staða / RoHS staða	Lead free / RoHS Compliant	Inntak	LVC MOS, LVDS, LVPECL, RF Sinewave
Tíðni - Hámark	3.1GHz	Mismunur - Input: Output	Yes/Yes
nákvæm lýsing	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer IC 1:8, 1:6 3.1GHZ 48-WQFN Exposed Pad		

skyldar vörur

<p>LMK02000ISQ/NOPB Framleiðendur: N/A Lýsing: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK02000EVAL-1 Framleiðendur: N/A Lýsing: BOARD EVAL WITH 245.76 VCXO</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK01020ISQX/NOPB Framleiðendur: N/A Lýsing: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK01801BEVAL/NOPB Framleiðendur: N/A Lýsing: BOARD EVAL FOR LMK01801B</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK02000ISQX/NOPB Framleiðendur: N/A Lýsing: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK01801BISQ/NOPB Framleiðendur: N/A Lýsing: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK01010ISQX/NOPB Framleiðendur: N/A Lýsing: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK01020ISQ/NOPB Framleiðendur: N/A Lýsing: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK02000EVAL2 Framleiðendur: N/A Lýsing: BOARD EVALUATION FOR LMK02000</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK02000EVAL-2 Framleiðendur: N/A Lýsing: BOARD EVAL FOR LMK02000-2</p> <p>RFQ</p>
<p>LMK01801BISQX/NOPB Framleiðendur: N/A Lýsing: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>	<p>LMK01020ISQE/NOPB Framleiðendur: N/A Lýsing: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN</p> <p>RFQ</p>

Tengd merki

LMK01801BISQE/NOPB

LMK01801BISQE/NOPB Verð

LMK01801BISQE/NOPB PDF gagnablað

LMK01801BISQE/NOPB lager

LMK01801BISQE/NOPB

LMK01801BISQE/NOPB dreifingaraðili

LMK01801BISQE/NOPB Myndir

LMK01801BISQE/NOPB Sækja gagnablað

Kauptu LMK01801BISQE/NOPB

birgir

LMK01801BISQE/NOPB birgir

LMK01801BISQE/NOPB mynd

LMK01801BISQE/NOPB gagnablað

Kauptu LMK01801BISQE/NOPB

dreifingaraðili